



Главному государственному инспектору
Кореновского района пожарной надзору
Начальнику отдела
майору внутренней службы

В.Г. Панченко

Кравцовой Ирины Михайловны,
заведующего МДОБУ д/с №19
МО Кореновский район

проживающего(ей) по адресу:

станция Дядьковская, ул. Кооперативная, 6

Уважаемый Виктор Геннадьевич!

В ответ на предписание №20/1/6 от 19.03.2021г об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности в МДОБУ д/с №19 МО Кореновский
район сообщая следующее:

№ п/п	Наименование нарушения	Отметка об устранении
1	- на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 ППП в РФ от 16.09.2020 № 1479)	Устранено
2	- при эксплуатации эвакуационных путей здания, допускается применение горючих материалов для покрытий пола в коридоре с более высокой пожарной опасностью, чем КМ 2 (линолеум) (ст.4, 134 табл. 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Устранено
3	- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (п. 54 ППП в РФ от 16.09.2020 № 1479);	Устранено
4	- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств	Устранено

	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479);	
5	- направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479);	Устранено
6	- чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4, 134 табл. 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 3, п. 42 СП 486.1311500.2020);	Не устранено (составлена смета, письмо о выделении средств направлено в УО)

« 11 » октября 2021г.

Кравцова И.М.



Ф.И.О

подпись

